

**COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE
A RAIONULUI CIMIȘLIA**

HOTĂRÂREA Nr. 2

din 18 iulie 2023

**cu privire la starea bazinelor acvatice, a construcțiilor hidrotehnice și
sectoarelor cu alunecări de teren de pe teritoriul raionului Cimișlia**

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului - tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, Planul calendaristic de pregătire a protecției Civile pentru anul 2023 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 823/2022, având în vedere starea bazinelor acvatice de pe teritoriul raionului și în scopul neadmiterii situațiilor excepționale, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia

HOTĂRĂȘTE :

1. Se ia act de informația privind starea bazinelor acvatice, a construcțiilor hidrotehnice și sectoarelor cu alunecări de teren de pe teritoriul raionului Cimișlia, prezentată de dl Vasile Tocaru, șeful Direcției Dezvoltare Teritorială (se anexează).
2. Arendașii/Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor din :
 - 2.1. Satul Ivanovca Nouă:
 - a) vor efectua lucrări de consolidare a digului de protecție (pct.13 HG nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);
 - b) vor elabora planul de protecție civilă (pct. 124 HG nr. 977/2016);
 - c) vor elabora anexa la planul de protecție civilă (pct. 128 HG 977/2016);
 - d) vor prevedea stocul de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor (pct. 129 HG 977/2016);
 - e) până la înlăturarea neajunsurilor de menținut nivelul apei de 1 m (pct. 49 HG 977/2016).
 - 2.2. Satul Albina (comuna Albina):
 - a) vor elabora regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 HG nr. 977/2016);
 - b) vor elabora planul de protecție civilă (pct. 124 HG nr. 977/2016).
 - 2.3. Satul Artimonovca (comuna Javgur):
 - a) vor elabora regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 HG nr. 977/2016);
 - b) vor elabora planul de protecție civilă (pct. 124 HG nr. 977/2016).
 - 2.4. Satul Iurievca (comuna Gradiște):
 - a) vor elabora regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 HG nr. 977/2016);
 - b) vor elabora planul de protecție civilă (pct. 124 HG nr. 977/2016);

2.5. Satul Hîrtop (comuna Hîrtop):

- a) vor efectua lucrări de reabilitare a digului de protecție pe partea amonte a digului (cap. IV din HG nr. 977/2016);
- b) vor elabora documentația conform HG 977/2016.

2.6. Satul Cenac:

- a) vor elabora documentația de proiect, regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 din HG nr. 977/2016);
- b) vor elabora planul de protecție civilă (pct. 124 din HG nr. 977/2016);
- c) vor elabora anexe la planul de protecție civilă (pct. 128 din HG nr. 977/2016);
- d) vor întreprinde măsuri de consolidare a barajului de protecție - partea amonte (pct. 13 HG 977/2016).

- 3. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se atribuie dnei Tatiana Aramă, vicepreședinte al raionului Cimișlia, dlui Marin Brînză, șeful Secției Situații Excepționale Cimișlia, dlui Vladimir Zamfirov, șeful Direcției Agricultură și Industrie Prelucrătoare.
- 4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii, se aduce la cunoștință primarilor vizați ai or. Cimișlia, satelor, (comunelor) din raion și se publică pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.

**Președintele CSE a raionului Cimișlia,
Președinte al raionului**



Mihail Olărescu

**Secretarul CSE a raionului Cimișlia,
Secretarul consiliului raional**



Gheorghe Netedu

I N F O R M A Ţ I A

privind starea bazinelor acvatice, a construcţiilor hidrotehnice şi sectoarelor cu alunecări de teren de pe teritoriul raionului Cimişlia

” 30 ” iunie 2023

În baza dispoziţiei Preşedintelui raionului Cimişlia nr. 38 – d din 22 iunie 2023 a fost instituită Comisia raională privind evaluarea stării bazinelor acvatice, a construcţiilor hidrotehnice şi sectoarelor cu alunecări de teren de pe teritoriul raionului Cimişlia, în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei :

Arama Tatiana - vicepreşedinte al raionului;

Vicepreşedintele comisiei:

Tocaru Vasile - şef, Direcţia Dezvoltare Teritorială;

Secretarul Comisiei:

Răcilă Victoria - specialist principal, Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare;

Membrii Comisiei;

Aramă Pavel – consilier raional;

Zamfirov Vladimir - şef, Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare;

Burduh Marin - şef , Inspecţia pentru Protecţia Mediului Cimişlia;

Brînză Marin - şef, Secţia Situaţii Excepţionale Cimişlia;

Cujba Ion - Inspector principal Agenţia pentru Supravegherea Tehnică;

Ciuntu Viorica - specialist superior, Secţia Administraţie Publică;

Racu Iurie - specialist principal, Direcţia Dezvoltare Teritorială.

În data de 30 iunie 2023 de către comisia nominalizată a fost efectuat controlul bazinelor acvatice, a construcţiilor hidrotehnice şi sectoarelor cu alunecări de teren pe teritoriul raionului Cimişlia.

În urma controlului s-a constatat că pe teritoriul raionului Cimişlia sunt 34 bazine acvatice cu apă, dintre care 6 prezintă pericol de inundaţii a sectorului locativ şi terenurilor agricole, şi anume, bazinele acvatice din primăriile satelor Ivanovca Nouă, Cenac, comunelor Albina, Hîrtop, Javgur (satul Artimonovca), Gradişte (satul Iurievca).

1. Primăria satului Ivanovca Nouă

1. Proprietar - APL de nivelul I din satul Ivanovca Nouă

2. Indicii de bază a bazinului acvatic:

- bazinul acvatic este amplasat în partea de nord a satului Ivanovca Nouă, pe cursul de apă a râului, „Gălbeniţa”, care a fost excavat cu forţele proprii a fostei gospodării în anul 1960 şi ocupă în prezent o suprafaţă de 2,8 km². Lungimea bazinului este de 770 m, lăţimea de 280 m, adâncimea de 1,6-2,7 m.

3. Starea tehnică a barajului:

- lungimea barajului – 770 m, lăţimea coronamentului de 0,5 – 1 m, înălţimea barajului 1-2/05 cu materialul de consolidare a tului amonte – argilă, **starea tehnică a tului amonte este nesatisfăcătoare .**

4. Existenţa şi starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice:

- Evacuatorul de nivel – diametrul 80 mm (beton).

5. Starea albiei cursului de apă și a fâșiei riverane:

Bazinul acvatic este supus procesului de înnămolire la 60%. **Starea malurilor a bazinului acvatic este avariata.**

În caz de revărsare prezintă pericol pentru casele de locuit din satul Ivanovca Nouă.

Deținătorului bazinului acvatic i sa întocmit act de inspectare a stării tehnice al bazinului acvatic cu indicarea recomandărilor cu privire la utilizarea bazinului acvatic și anume:

- De efectuat lucrări de consolidare a digului de protecție (p.13 HG 977);
- De elaborat planul de protecție civilă (pct. 124 Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);
- De elaborate anexa la planul de protecție civilă (p. 128 HG 977);
- De prevăzut stocul de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor (p. 129 HG 799);
- Până la înlăturarea neajunsurilor de menținut nivelul apei de 1 m (p. 49 HG 977).

2. Primăria comunei Albina

1. Proprietar - APL de nivelul I din comuna Albina

2. În prezent iazul este gestionat pe baza contractului de arendă de către persoana fizică Lungu Valeriu, fiind utilizat în scopuri de piscicultură și irigare.

3. Indicii de bază a bazinului acvatic:

– bazinul acvatic este amplasat în partea de nord a satului, care a fost excavat în anul 1978 și ocupă în prezent o suprafață de 14,76 ha. Lungimea bazinului este de 700 m, lățimea de 270 m, adâncimea de 3,5 m.

4. Starea tehnică a barajului:

- lungimea barajului – 830 m, lățimea coronamentului de 5 m, înălțimea barajului __ m, cu materialul de consolidare a tului amonte – argilă, **starea tehnică a tului amonte – avariata (este spălat, apar fisuri) .**

5. Existența și starea tehnică a construcțiilor hidrotehnice:

- Evacuatorul de nivel – beton cu diametrul 100;
- Evacuatorul de fund – metal cu diametrul 80.

6. Starea albiei cursului de apă și a fâșiei riverane:

Bazinul acvatic este supus procesului de înnămolire la 50%. Din ambele părți ale bazinului lipsesc fișile riverane de protecție care duce la înnămolire. **Starea malurilor a bazinului acvatic este satisfăcătoare.**

În caz de revărsare prezintă pericol pentru casele de locuit din satul Fetița.

Deținătorului bazinului acvatic i sa întocmit act de inspectare a stării tehnice al bazinului acvatic cu indicarea recomandărilor cu privire la utilizarea bazinului acvatic și anume:

- De elaborat regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);
- De elaborat planul de protecție civilă (pct. 124 Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor).

3. Primăria comunei Javgur (satul Artimonovca)

1. Proprietar – APL de nivelul I din comuna Javgur

2. În prezent iazul este gestionat pe baza contractului de arendă de către persoana fizică Delibaltov Petru, fiind utilizat în scopuri de piscicultură și irigare.

3. Indicii de bază a bazinului acvatic:

- bazinul acvatic este amplasat în partea de sud-est a satului, care fost excavat în anul 1968 și are în prezent suprafața de 20 km², bazinul hidrografic al iazului este râul Ialpug. Lungimea bazinului este de 130 m, lățimea de 250 m, adâncimea de 2,8 m.

4. Starea tehnică a barajului:

- lungimea barajului – 300 m, lățimea coronamentului de 5 m, înălțimea barajului 6/10 m, cu materialul de consolidare a tuluzului amonte – argilă, **starea tehnică a tuluzului amonte este satisfăcătoare .**

5. Existența și starea tehnică a construcțiilor hidrotehnice:

- Evacuatorul de nivel – țavă metal cu diametrul 500 mm.

6. Starea albiei cursului de apă și a fâșiei riverante:

Bazinul acvatic este supus procesului de înnămolire la 20–30%. Din ambele părți ale bazinului există zone reverane a fâșiilor de protecție, împădurite la 70%. **Starea malurilor a bazinului acvatic este satisfăcătoare.**

În caz de revărsare prezintă pericol pentru casele de locuit din satul Cenac și Javgur.

Deținătorului bazinului acvatic i sa întocmit act de inspectare a stării tehnice al bazinului acvatic cu indicarea recomandărilor cu privire la utilizarea bazinului acvatic și anume:

- De elaborat regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);
- De elaborat planul de protecție civilă (pct. 124 Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor).

4. Primăria comunei Gradiște (satul Iurievca)

1. Proprietar – APL de nivelul I din comuna Gradiște

2. În prezent iazul este gestionat pe baza contractului de arendă de către persoana fizică Cebotaru Nicolae, fiind utilizat în scopuri de piscicultură.

3. Indicii de bază a bazinului acvatic:

- bazinul acvatic este amplasat în partea de nord-vest a satului și are suprafața de 21 ha. Sursa de aprovizionare cu apă este afluentul râului Cogâlnic. Adâncimea bazinului este de 2 m.

4. Starea tehnică a barajului:

- lățimea coronamentului de __ m, înălțimea barajului __ m, cu materialul de consolidare a tuluzului amonte – argilă, **starea tehnică a tuluzului amonte este satisfăcătoare.**

5. Existența și starea tehnică a construcțiilor hidrotehnice:

- **evacuatorul de fund – beton- (blocat)**

- Evacuatorul de accident – beton 0,7 x 0,7.

6. Starea albiei cursului de apă și a fâșiei riverane:

Bazinul acvatic este supus procesului de înnămolire la 20 %. **Starea malurilor a bazinului acvatic este satisfăcătoare.**

În caz de revărsare prezintă pericol pentru casele de locuit din satul Iurievca.

Deținătorului bazinului acvatic i sa întocmit act de inspectare a stării tehnice al bazinului acvatic cu indicarea recomandărilor cu privire la utilizarea bazinului acvatic și anume:

- De elaborat regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);

- De elaborat planul de protecție civilă (pct. 124 Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);

5.Primăria comunei Hîrtop

1. Proprietar – APL de nivelul I din comuna Hîrtop

2. Indicii de bază a bazinului acvatic:

- bazinul acvatic este amplasat în partea de nord a satului Hîrtop, care a fost dat în exploatare în anul 1983 și are în prezent suprafața apei este de 7 ha. Adâncimea bazinului este de 2,5 m.

3. Starea tehnică a barajului:

- lățimea coronamentului de 6 m, lungimea barajului 210 m, materialul de consolidare a tazelui amonte este de argilă.

4. Existența și starea tehnică a construcțiilor hidrotehnice:

- Evacuatorul de fund – țavă metal cu diametrul 200 mm;

- Evacuatorul de nivel – beton 1 x 2 x 2, țavă cu diametrul 100 mm.

5. Starea albiei cursului de apă și a fâșiei riverane:

Bazinul acvatic este supus procesului de înămolire la 40%, gradul de acoperire cu stufiș 5 %, gradul de înămolire 40%. **Starea malurilor a bazinului acvatic este satisfăcătoare.** În caz de revărsare prezintă pericol pentru casele de locuit din satul Hîrtop.

Deținătorului bazinului acvatic i sa întocmit act de inspectare a stării tehnice al bazinului acvatic cu indicarea recomandărilor cu privire la utilizarea bazinului acvatic și anume:

- De efectuat lucrări de reabilitare a digului de protecție pe partea amante a digului (cap. IV din Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);
- De elaborat documentația conform HG 977.

6.Primăria satului Cenac

1. Proprietar – APL de nivelul I din comuna Cenac

2. În prezent iazul este gestionat pe baza contractului de arendă de către persoana fizică Cibotaru Gheorghe , fiind utilizat în scopuri de piscicultură și irigare. Sursa de aprovizionare cu apă este râul Ialpug.

3. Indicii de bază a bazinului acvatic:

- bazinul acvatic este amplasat în partea de nord a satului Cenac și are în prezent suprafața de 51 ha. Lungimea bazinului este de 2000 m, lățimea de 400 m, adâncimea de 2,5 m.

4. Starea tehnică a barajului:

- lungimea barajului – 400 m, lățimea coronamentului de 9 m, înălțimea barajului 10/6 m, cu materialul de consolidare a tului amonte – argilă, **starea tehnică a tului amonte – construit iaz.**

5. Existența și starea tehnică a construcțiilor hidrotehnice:

- Evacuatorul de nivel – 2 x 3 x 3, beton.

6. Starea albiei cursului de apă și a fâșiei riverane:

Bazinul acvatic este supus procesului de înămolire la 50–60%, gradul de împădurire 70%.

Starea malurilor a bazinului acvatic este satisfăcătoare.

În caz de revărsare prezintă pericol pentru terenul agricol.

Deținătorului bazinului acvatic i sa întocmit act de control cu indicarea prescripțiilor obligatorii de înlăturat neajunsurile și anume:

- De elaborat documentația de proiect, regulamentul tehnic de exploatare a iazului (pct. 3 din Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);

- De elaborat planul de protecție civilă (pct. 124 din Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);
- De elaborat anexe la planul de protecție civilă (pct. 128 din Hotărârea Nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor);
- De întreprins măsuri de consolidare a barajului de protecție (partea amonte , p.13 HG 977).

În rezultatul controlului efectuat **Comisia raională privind evaluarea stării bazinelor acvatice, a construcțiilor hidrotehnice și sectoarelor cu alunecări de teren de pe teritoriul raionului Cimișlia** a constatat că pe teritoriul raionului Cimișlia sunt 34 bazine acvatice cu apă.

Nu prezintă pericol de inundații a sectorului locativ și sunt în stare satisfăcătoare 28 bazine acvatice. Majoritatea sunt înămolite din lipsa fâșiilor riverane de protecție, adâncimea medie constituie 0,5 m – 0,8m. În caz de ploi abundente pot prezenta pericol de inundații a terenurilor agricole.

Șase bazine acvatice prezintă pericol de inundații a sectorului locativ și terenurilor agricole, și anume, bazinele acvatice din primăriile satelor Ivanovca Nouă, Cenac, comunelor Albina, Hîrtop, Javgur (satul Artimonovca), Gradiște (satul Iurievca). Barajele acestor bazine acvatice sunt în stare avariata .

Un pericol sporit prezintă digul bazinului acvatic din satul Ivanovca Nouă, care este în stare avariata și prezintă pericol de inundație a satului Ivanovca Nouă.

În contextul celor expuse, **Comisia raională privind evaluarea stării bazinelor acvatice, a construcțiilor hidrotehnice și sectoarelor cu alunecări de teren de pe teritoriul raionului Cimișlia**, recomandă primarilor localităților unde sunt amplasate bazinele acvatice cu pericol de inundații a sectorului locativ și terenurilor agricole , de a obliga deținătorii de bazine acvatice să întreprindă măsuri concrete la lichidarea neajunsurilor depistate în procesul inspectării acestora.

Vicepreședintele comisiei



Vasile Tocaru

Ex. Victoria Răcilă
Tel. (0241) 2-58-59